


KLACKSSJÖN

Värmlands län.

Kils kommun



Handlodad från is vintern 1985.

Lodningen utförd av Åke Eriksson, Tekniska avdelningen,
Kils kommun.

Antal lodskott: 63

Vattenstånd vid lodningen: ~ medelvattenstånd.

SKALA 1:10000

KIL 19850416

3167
3-2655